

Экспертное заключение по закупкам работ по Модернизации и реконструкции ПС способом открытого тендера №303063:

Лот№1 - Модернизация и реконструкция ЛЭП. Комплексные работы по реконструкции участка ВЛ-35 кВЛ-9С ПС Чарск -ПС Аркалык
Лот№2- Модернизация и реконструкция ЛЭП. Комплексные работы по реконструкции участка ВЛ-110кВ Л-159С и ПС18 - ПС Чарск.

Руководитель экспертной комиссии:

Ибраимханов Д.Е. – И.о.начальника ПТУ

Члены экспертной комиссии:

Мангулова Н.К. - начальник ОП ПТУ

Акшамбаева Н.С.- ведущий инженер ОП ПТУ

Еремеев Д.В. – инженер ОЭ ПТУ

Корзюк П.П.- руководитель группы УЛЭП

№ п/п		ТОО «ANTARES PLATINUM» (Лот №1-2)	ТОО «АВС- Курылыс Сервис» (Лот №1-2)	ТОО «КЭМОНТ» (Лот №1-2)	ТОО «Семейэнерготрейд» (Лот 1)
1.	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых работ/услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию)	Предоставлено, соответствует	Предоставлено, соответствует	Предоставлено, соответствует	Предоставлено, соответствует
2.	Соответствие выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
3.	Наличие субподрядчиков/соисполнителей с указанием видов работ/услуг передаваемых на субподряд, наличие и соответствие государственной лицензии данным видам	есть	есть	нет	нет

1

2

3

4

5

	работ/услуг и наличие информации о передаче на субподряд не более 2/3 от общего объема выполняемых работ/услуг (в случае, если предусмотрено тендерной документацией)			- не подтверждено наличие требуемых специалистов и специальной техники (документы на спецтехнику предоставлены не на всю требуемую технику); - не предоставлена письменная гарантия на выполненные работы, а также график выполнения работ; - не предоставлено экспертное заключение на выполнение работ, на опасном производственном объекте.	- не подтверждено наличие требуемых специалистов и специальной техники (документы на спецтехнику предоставлены не на всю требуемую технику); - не предоставлена письменная гарантия на выполненные работы, а также график выполнения работ; - не предоставлено экспертное заключение на выполнение работ, на опасном производственном объекте.
4.	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	-	-		
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ:					
5.	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на одном рынке закупаемых услуг, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг**	Предоставлены акты выполненных работ за 2013, 2014, 2015, 2016 годы.	Предоставлены акты выполненных работ за 2014, 2015, 2016 годы.	Предоставлены акты выполненных работ за 2014, 2015, 2016 годы.	Предоставлены акты выполненных работ за 2013, 2014 годы.

1.  2.  3.  4.  5. 

Руководитель экспертной комиссии:

Ибрагимханов Д.Е. 03.04.17
(дата)

(подпись)

Члены экспертной комиссии:

Мангулова Н.К. 03.04.17
(дата)

(подпись)

Акшамбаева Н.С. 03.04.17
(дата)

(подпись)

Еремеев Д.В. 03.04.17
(дата)

(подпись)

Корзюк П.П. 03.04.17
(дата)

(подпись)